

Revisión de los camiones urbanos de la Ruta 17.

HOJA 2

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	0	0					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	1	3					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	4	12.1					
	b) Ventanillas	5	15.1					
	c) Traseros	5	15.1					
	d) Rotos	6	18.2					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 6 ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	23	69.7					
1973	0	0					
1974	3	9.1					
1975	7	21.2					
1976	0	0					
1977	0	0					

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
SUB SECRETARIA DEL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL

Revisión de los camiones urbanos de la Ruta 18

HOJA 1

Fecha 14 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 23

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	13	56.5					
	b) Defensas	1	4.3					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	2	8.7					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	13	56.5					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	0	0					
	b) Cuartos	4	17.4					
	c) Direccionales	8	34.8					
	d) Alto	7	30.4					
	e) Luces estribos	0	0					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	2	8.7					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	23	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	1	4.3					
	b) Escape mal ubicado	1	4.3					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	2	8.7					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	5	21.7					
	b) Ventanillas	4	17.4					
	c) Traseros	2	8.7					
	d) Rotos	6	26.1					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	21	91.3					
1973	0	0					
1974	0	0					
1975	2	8.7					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 3 Nov 77 No. de Vehiculos totales de la Ruta: 7

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	0	0					
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	1	16.7					
	e) Rechinidos							
4- LUCES	a) Delanteras	1	16.7					
	b) Cuartos	0	0					
	c) Direccionales	3	50					
	d) Alto	2	33.3					
	e) Luces estribos	0	0					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	7	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	5	83.3	████████████████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	2	33.3	████████████████████				
13- VIDRIOS	a) Delanteros	1	16.7	████████████████████				
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	1	16.7	████████████████████				
	d) Rotos	0	0					
14- TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15- NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	0	0					
1975	5	83.3	████████████████████				
1976	0	0					
1977	2	33.3	████████████████████				

Fecha 17 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 19

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	12	63.1	████████████████████				
	b) Defensas	1	5.3					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	10	52.6	████████████████████				
	e) Rechinidos	1	5.3					
4- LUCES	a) Delanteras	3	15.8	████████████████████				
	b) Cuartos	2	10.5	████████████████████				
	c) Direccionales	4	21	████████████████████				
	d) Alto	9	47.3	████████████████████				
	e) Luces estribos	3	15.8	████████████████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	7	36.8	████████████████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	19	100	████████████████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	0	0					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	3	15.8					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
11 ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento, chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	14	73.7					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	2	10.5					
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	1	5.3					
	d) Rotos	9	47.4					
14 TIMBRE	a) Funcionando	1	5.3					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	15	78.9					
1975	4	21.1					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 26 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 9

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	9	100					
	b) Defensas	1	11.1					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	9	100					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	1	11.1					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	4	44.4					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	5	55.5					
	b) Cuartos	2	22.2					
	c) Direccionales	8	88.9					
	d) Alto	7	77.9					
	e) Luces estribos	6	66.9					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	9	100					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	4	44.4					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	9	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	8	88.9	██████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	1	11.1	██████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	1	11.1	██████████				
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	9	100	██████████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	5	55.5	██████████				
	b) Ventanillas	3	33.3	██████████				
	c) Traseros	3	33.3	██████████				
	d) Rotos	2	22.2	██████████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	2	22.2	██████████				
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	9	100	██████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	1	11.1	██████████				
1971	0	0					
1972	1	11.1	██████████				
1973	7	77.9	██████████				
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 21 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 69

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	25	36.2	██████████				
	b) Defensas	2	2.9	██████████				
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	24	34.8	██████████				
	e) Piso	1	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	1	1.4	██████████				
	b) Postes	1	1.4	██████████				
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	19	27.5	██████████				
	e) Reclinados	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	13	18.8	██████████				
	b) Cuartos	17	24.6	██████████				
	c) Direccionales	51	73.9	██████████				
	d) Alto	51	73.9	██████████				
	e) Luces estribos	13	18.8	██████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	15	21.7	██████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	6	8.7	██████████				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	69	100	██████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	47	68.1	██████████				
	b) Escape mal ajuste	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	5	7.2	████				
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	7	10.1	████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	15	21.7	██████				
	b) Ventanillas	13	18.8	██████				
	c) Traseros	0	0					
	d) Rotos	23	33.3	██████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	2	2.8	██				
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	1	1.4	█				
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	17	24.6	██████				
1974	6	8.7	██				
1975	22	31.9	██████				
1976	16	23.2	██████				
1977	8	11.6	██				

Fecha 27 Oct 77 No. de Vehiculos totales de la Ruta: 5

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	5	100	██████████				
	b) Defensas	1	20	██				
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	5	100	██████████				
	f) Estriños	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rines	0	0					
	d) Birlos	4	80	██████				
	e) Reclinados	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	3	60	████				
	b) Cuartos	1	20	██				
	c) Direccionales	4	80	██████				
	d) Alto	5	100	██████████				
	e) Luces estriños	1	20	██				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	5	100	██████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	2	40	██				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	5	100	██████████				