

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	5	100					
	b) Escape mal ajustado	0	0					
10 RUIDO	c) Excede nivel reglamentario	1	20					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
11 ASIENTOS	a) Incompletos	5	100					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	5	100					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	1	20					
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	2	40					
	d) Rotos	4	80					
14 TIMBRE	a) Funcionando	2	40					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	1	20					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	4	80					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	2	40					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	2	60					
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 25 Oct 77 No. de Vehiculos totales de la Ruta: 9

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A

SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	0	0					
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estriños	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rines	0	0					
	d) Birlos	2	22.2					
	e) Recibidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	0	0					
	b) Cuartos	2	22.2					
	c) Direccionales	4	44.4					
	d) Alto	5	55.5					
	e) Luces estriños	1	11.1					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	9	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	8	88.9	████████████████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1 ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento, chofer	0	0					
2 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	3	33.3	████████				
	b) Ventanillas	3	33.3	████████				
	c) Traseros	0	0					
	d) Rotos	0	0					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	6	66.9	████████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	9	100	████████████████████				
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 28 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 19

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	12	63.1	████████████████				
	b) Defensas	5	26.3	████████				
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	8	42.1	████████████				
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	1	5.2	████████				
	b) Llantas	1	5.2	████████				
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	14	73.6	████████████████				
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	8	42.1	████████████				
	b) Cuartos	12	63.1	████████████████				
	c) Direccionales	17	89.4	████████████████████				
	d) Alto	16	84.2	████████████████████				
	e) Luces estribos	9	47.3	████████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	11	57.9	████████████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	15	78.9	████████████████████				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	19	100	████████████████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	11	57.9					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
0 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	1	5.2					
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	10	52.9					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	7	36.9					
	b) Ventanillas	9	47.3					
	c) Traseros	7	36.9					
	d) Rotos	6	31.5					
14 TIMBRE	a) Funcionando	3	18.4					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	17	89.4					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	1	5.2					
1971	1	5.2					
1972	0	0					
1973	5	26.3					
1974	0	0					
1975	6	31.5					
1976	6	31.5					
1977	0	0					

Fecha 20 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 51

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	8	0					
	b) Defensas	1	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	9	0					
	e) Piso	1	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Fines	2	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENO Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	19	0					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	8	0					
	b) Cuartos	3	7					
	c) Direccionales	24	0					
	d) Alto	23	0					
	e) Luces estribos	19	0					
5- DIRECCION	a) Helgura	1	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	1	1					
6- PUERTAS	a) Funcionando	15	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	7	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	51	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	47	92.1	██████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1 ASIENTOS	a) Incompletos	1	1.9					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	2	3.9					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	11	21.5					
	b) Ventanillas	3	5.9					
	c) Traseros	2	3.9					
	d) Rotos	14	27.5					
14 TIMBRE	a) Funcionando	3	5.9					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible							
	b) No obstruya visibilidad							
	c) Pintura	14	27.4					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	11	21.5					
1973	11	21.5					
1974	9	17.8					
1975	5	9.9					
1976	5	9.9					
1977	10	19.9					

Fecha 18 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 14

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	7	50	██████████				
	b) Defensas	1	7.1					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	2	14.2					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENO Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	2	14.2					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	2	14.2					
	b) Cuartos	1	7.1					
	c) Direccionales	6	42.9					
	d) Alto	9	64.2					
	e) Luces estribos	5	35.9					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	8	57.1	██████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	14	100	██████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	11	78.5					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	1	7.1					
	b) Asiento chofer	0	0					
2. HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	6	42.9					
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	2	14.2					
	d) Rotos	4	0					
14 TIMBRE	a) Funcionando	1	7.1					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	3	21.4					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	1	7.1					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	9	64.2					
1974	1	7.1					
1975	5	35.4					
1976	4	28.5					
1977	2	14.2					

Fecha 18 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 36

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	13	36.1					
	b) Defensas	1	2.8					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	3	8.3					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	6	16.7					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	7	19.4					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	2	5.5					
	b) Cuartos	3	8.3					
	c) Direccionales	17	47.2					
	d) Alto	20	55.5					
	e) Luces estribos	10	27.8					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	7	19.4					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	2	5.5					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	36	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	15	41.7	██████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	2	5.5	████				
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	4	11.1	██████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	6	16.7	██████				
	b) Ventanillas	1	2.8	██				
	c) Traseros	1	2.8	██				
	d) Rotos	9	25	██████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	1	2.8	██				
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	5	13.9	██████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	1	2.8	██				
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	4	11.1	████				
1975	25	69.4	██████████				
1976	5	13.9	██████				
1977	1	2.8	██				

Fecha 1 Nov 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 12

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	2	16.7	████				
	b) Defensas	1	8.3	██				
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	1	8.3	██				
	e) Reclinados	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	4	33.3	██████				
	b) Cuartos	6	50	████████				
	c) Direccionales	7	58.3	██████████				
	d) Alto	5	41.7	██████				
	e) Luces estribos	0	0					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	1	8.3	██				
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	12	100	██████████				