

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONTAMINACION**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	12	100					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONFORT Y FUNCIONALIDAD**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	0	0					
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	2	16.6					
	d) Rotos	0	0					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	1	8.3					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	0	0					
1975	3	25					
1976	7	64.2					
1977	1	8.3					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**SEGURIDAD**

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	0	0					
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	0	0					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	0	0					
	b) Cuartos	0	0					
	c) Direccionales	1	33.3					
	d) Alto	3	100					
	e) Luces estribos	0	0					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	3	100					



RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONTAMINACION**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	3	100					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONFORT Y FUNCIONALIDAD**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13- VIDRIOS	a) Delanteros	0	0					
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	1	33.3					
	d) Rotos	2	66.7					
14- TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15- NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	2	66.7					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	3	100					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 25 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 27

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**SEGURIDAD**

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	8	29.6					
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	4	14.8					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	4	14.8					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	0	0					
	b) Cuartos	2	7.4					
	c) Direccionales	10	33					
	d) Alto	19	70.3					
	e) Luces estribos	7	25.9					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	3	11.1					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	27	100					



RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	22	81.5	████████████████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	1	3.7					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento/chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	14	51.8	████████████████████				
	b) Ventanillas	2	7.4					
	c) Traseros	8	29.6	████████████████████				
	d) Rotos	12	41.5	████████████████████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	3	11.1					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	1	3.7					
	c) Pintura	27	100	████████████████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	8	29.6	████████████████████				
1974	16	59.2	████████████████████				
1975	0	0					
1976	1	3.7					
1977	2	7.4					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	6	46.1	████████████████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	1	7.7					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento/chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	12	92.3	████████████████████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	7	53.8	████████████████████				
	b) Ventanillas	1	7.7					
	c) Traseros	2	15.4					
	d) Rotos	1	7.7					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	3	23.1					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	6	46.1	████████████████████				
1974	0	0					
1975	7	53.8	████████████████████				
1976	0	0					
1977	0	0					



Revisión de los camiones urbanos de la Ruta 45

HOJA 1

Fecha 26 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 13

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**SEGURIDAD**

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	5	38.5	██████████				
	b) Defensas	2	15.4	██████████				
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	5	38.5	██████████				
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENO Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	0	0					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	5	38.5	██████████				
	b) Cuartos	1	7.7	██████████				
	c) Direccionales	11	84.6	██████████				
	d) Alto	9	69.2	██████████				
	e) Luces estribos	2	15.4	██████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	1	7.7	██████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	5	38.5	██████████				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	13	100	██████████				

Revisión de los camiones urbanos de la Ruta 46

HOJA 1

Fecha 11 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 14

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**SEGURIDAD**

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	1	7.1	██████████				
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENO Y LLANTAS	a) Frenos	1	7.1	██████████				
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	8	57.1	██████████				
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	1	7.1	██████████				
	b) Cuartos	0	0					
	c) Direccionales	1	7.1	██████████				
	d) Alto	6	42.8	██████████				
	e) Luces estribos	1	7.1	██████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	2	14.3	██████████				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	14	100	██████████				



RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONTAMINACION**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	3	21.4					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	2	14.5					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONFORT Y FUNCIONALIDAD**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	2	14.3					
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	0	0					
	d) Rotos	3	21.4					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	0	0					
1975	14	100					
1976	0	0					
1977	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**SEGURIDAD**

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1- CARROCERIA	a) Láminas	2	100				
	b) Defensas	0	0				
	c) Chasis	0	0				
	d) Cofre	2	100				
	e) Piso	0	0				
	f) Estribos	0	0				
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0				
	b) Postes	0	0				
	c) Tornillos	0	0				
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0				
	b) Llantas	0	0				
	c) Rims	0	0				
	d) Birlos	2	100				
	e) Reclinados	0	0				
4- LUCES	a) Delanteras	2	100				
	b) Cuartos	1	50				
	c) Direccionales	2	100				
	d) Alto	2	100				
	e) Luces estribos	1	50				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0				
	b) Firme	0	0				
	c) Alineamiento	0	0				
6- PUERTAS	a) Funcionando	2	100				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	2	100				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	2	100				



RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONTAMINACION**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	2	100					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**CONFORT Y FUNCIONALIDAD**

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	1	50					
13- VIDRIOS	a) Delanteros	1	50					
	b) Ventanillas	2	100					
	c) Traseros	1	50					
	d) Rotos	1	50					
14- TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15- NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	2	100					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	2	100					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 7 Nov 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 5

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A  
**SEGURIDAD**

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1- CARROCERIA	a) Láminas	1	20				
	b) Defensas	0	0				
	c) Chasis	0	0				
	d) Cofre	0	0				
	e) Piso	0	0				
	f) Estribos	0	0				
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0				
	b) Postes	0	0				
	c) Tornillos	0	0				
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0				
	b) Llantas	0	0				
	c) Rims	0	0				
	d) Birlos	2	40				
	e) Reclinados	0	0				
4- LUCES	a) Delanteras	0	0				
	b) Cuartos	0	0				
	c) Direccionales	0	0				
	d) Alto	0	0				
	e) Luces estribos	0	0				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0				
	b) Firme	0	0				
	c) Alineamiento	0	0				
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	5	100				