

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	4	80					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1 ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	3	60					
	b) Ventanillas	1	20					
	c) Traseros	2	40					
	d) Rotos	0	0					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	1	20					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	1	20					
1975	0	0					
1976	2	40					
1977	2	40					

Fecha 27 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 9

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1- CARROCERIA	a) Láminas	9	100				
	b) Defensas	3	33.3				
	c) Chasis	0	0				
	d) Cofre	9	100				
	e) Piso	1	11.1				
	f) Estribos	0	0				
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0				
	b) Postes	0	0				
	c) Tornillos	0	0				
3- FRENOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0				
	b) Llantas	0	0				
	c) Rims	0	0				
	d) Birlos	5	55.5				
	e) Rechinidos	0	0				
4- LUCES	a) Delanteras	3	33.3				
	b) Cuartos	1	11.1				
	c) Direccionales	5	55.5				
	d) Alto	5	55.5				
	e) Luces estribos	2	22.2				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0				
	b) Firme	0	0				
	c) Alineamiento	0	0				
6- PUERTAS	a) Funcionando	8	88.9				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	1	11.1				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	9	100				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	8	88.9	██████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	1	11.1	██████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	9	100	██████████				
13. VIDRIOS	a) Delanteros	4	44.4	██████████				
	b) Ventanillas	3	33.3	██████████				
	c) Traseros	6	66.7	██████████				
	d) Rotos	3	33.3	██████████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	1	11.1	██████████				
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	1	11.1	██████████				
	c) Pintura	8	88.9	██████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	1	11.1	██████████				
1972	0	0					
1973	8	88.9	██████████				
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 3 Nov 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 4

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A

SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	1	25	██████████				
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENO Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	0	0					
	e) Reclinados	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	1	25	██████████				
	b) Cuartos	0	0					
	c) Direccionales	0	0					
	d) Alto	0	0					
	e) Luces estribos	0	0					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	1	25	██████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	4	100	██████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	1	25					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento, chofer	0	0					
2. HIGIENE	a) Suciedad	3	75					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	0	0					
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	0	0					
	d) Rotos	1	25					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	1	25					
1974	0	0					
1975	3	75					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 1 Nov 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 17

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1- CARROCERIA	a) Láminas	6	35.3				
	b) Defensas	0	0				
	c) Chasis	0	0				
	d) Cofre	3	17.6				
	e) Piso	0	0				
	f) Estribos	0	0				
2- PASAMANOS	a) Firmes	3	17.6				
	b) Postes	0	0				
	c) Tornillos	0	0				
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0				
	b) Llantas	1	5.9				
	c) Rims	0	0				
	d) Birlos	15	88.2				
	e) Reclinados	0	0				
4- LUCES	a) Delanteras	4	23.5				
	b) Cuartos	2	11.8				
	c) Direccionales	15	88.7				
	d) Alto	16	94.1				
	e) Luces estribos	3	17.6				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0				
	b) Firme	0	0				
	c) Alineamiento	0	0				
6- PUERTAS	a) Funcionando	11	64.7				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	17	100				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	11	64.7					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	2	11.7					
	b) Asiento, chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	13	76.5					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	4	23.5					
	b) Ventanillas	3	17.6					
	c) Traseros	6	35.3					
	d) Rotos	5	32.3					
14 TIMBRE	a) Funcionando	3	17.6					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	5	29.4					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1970 6 ANTERIOR	12	70.6					
1971	0	0					
1972	4	23.5					
1973	1	5.9					
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	7	33.3					
	b) Defensas	3	14.3					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	3	14.3					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	1	4.8					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	4	19					
	e) Reclinados	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	3	14.3					
	b) Cuartos	6	28.6					
	c) Direccionales	19	90					
	d) Alto	19	90					
	e) Luces estribos	14	66.7					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	7	33.3					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	14	66.7					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	21	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	15	71.4	██████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	3	14.3	████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	2	9.5	████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	6	28.6	██████████				
	b) Ventanillas	12	57.1	██████████				
	c) Traseros	13	61.9	██████████				
	d) Rotos	12	57.1	██████████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	1	4.8	████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	13	61.9	██████████				
1973	3	14.3	████				
1974	2	9.5	████				
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	3	14.3	████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	0	0					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	3	25	████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
12 HIGIENE	a) Suciedad	7	58.3	██████████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	7	58.3	██████████				
	b) Ventanillas	6	50	██████████				
	c) Traseros	1	8.3	████				
	d) Rotos	10	83.3	██████████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	2	16.7	████				
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	9	75	██████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	1	8.3	████				
1971	0	0					
1972	2	16.7	████				
1973	5	45.8	██████████				
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	4	33.3	██████████				
1977	0	0					

Revisión de los camiones urbanos de la Ruta 62

HOJA 1

Fecha 28 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 12

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	8	66.7	████████████████████				
	b) Defensas	1	8.3	██████████████████				
	c) Chasis	0	0	██████████████████				
	d) Cofre	7	58.3	██████████████████				
	e) Piso	0	0	██████████████████				
	f) Estribos	0	0	██████████████████				
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0	██████████████████				
	b) Postes	0	0	██████████████████				
	c) Tornillos	0	0	██████████████████				
3- FRENO Y LLANTAS	a) Frenos	0	0	██████████████████				
	b) Llantas	0	0	██████████████████				
	c) Rims	0	0	██████████████████				
	d) Birlos	11	91.7	██████████████████				
	e) Reclinados	0	0	██████████████████				
4- LUCES	a) Delanteras	4	33.3	██████████████████				
	b) Cuartos	4	33.3	██████████████████				
	c) Direccionales	11	91.7	██████████████████				
	d) Alto	9	75	██████████████████				
	e) Luces estribos	6	50	██████████████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0	██████████████████				
	b) Firme	0	0	██████████████████				
	c) Alineamiento	0	0	██████████████████				
6- PUERTAS	a) Funcionando	9	75	██████████████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	4	33.3	██████████████████				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	12	100	██████████████████				

Revisión de los camiones urbanos de la Ruta 63

HOJA 1

Fecha 28 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 12

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	12	100	██████████████████				
	b) Defensas	1	8.3	██████████████████				
	c) Chasis	1	8.3	██████████████████				
	d) Cofre	11	91.7	██████████████████				
	e) Piso	1	8.3	██████████████████				
	f) Estribos	0	0	██████████████████				
2- PASAMANOS	a) Firmes	1	8.3	██████████████████				
	b) Postes	0	0	██████████████████				
	c) Tornillos	0	0	██████████████████				
3- FRENO Y LLANTAS	a) Frenos	0	0	██████████████████				
	b) Llantas	0	0	██████████████████				
	c) Rims	0	0	██████████████████				
	d) Birlos	12	100	██████████████████				
	e) Reclinados	0	0	██████████████████				
4- LUCES	a) Delanteras	8	66.7	██████████████████				
	b) Cuartos	2	16.7	██████████████████				
	c) Direccionales	12	100	██████████████████				
	d) Alto	10	88.3	██████████████████				
	e) Luces estribos	7	58.3	██████████████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0	██████████████████				
	b) Firme	0	0	██████████████████				
	c) Alineamiento	0	0	██████████████████				
6- PUERTAS	a) Funcionando	12	100	██████████████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	8	66.7	██████████████████				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	12	100	██████████████████				