

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	9	75	██████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2. HIGIENE	a) Suciedad	7	58.3	██████████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	4	33.3	██████████				
	b) Ventanillas	8	66.7	██████████				
	c) Traseros	5	41.7	██████████				
	d) Rotos	9	75	██████████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	2	16.6	██████████				
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	8	6.7	██████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	11	91.7	██████████				
1973	1	8.3	██████████				
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 3 Nov 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 12

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	1	8.3	██████████				
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	1	8.3	██████████				
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	1	8.3	██████████				
	b) Cuartos	6	50	██████████				
	c) Direccionales	7	58.3	██████████				
	d) Alto	9	75	██████████				
	e) Luces estribos	1	8.3	██████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	12	100	██████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	6	50	██████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1 ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	1	8.3	████				
	b) Ventanillas	0	0					
	c) Traseros	0	0					
	d) Rotos	2	16.7	██████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	7	58.3	██████████				
1973	0	0					
1974	4	33.3	██████				
1975	0	0					
1976	1	8.3	████				
1977	0	0					

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
SUB SECRETARIA DEL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL

Revisión de los camiones urbanos de la Ruta 65

Fecha 28 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 9

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	4	44.4	██████████				
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	1	11.1	████				
	d) Cofre	2	22.2	██████				
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	1	11.1	████				
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	8	88.9	██████████				
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	3	33.3	██████				
	b) Cuartos	6	66.7	██████████				
	c) Direccionales	9	100	██████████				
	d) Alto	8	88.9	██████████				
	e) Luces estribos	5	55.5	██████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	8	88.9	██████████				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	8	88.9	██████████				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	9	100	██████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	9	100					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	%					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	8	88.9					
13- VIDRIOS	a) Delanteros	5	55.5					
	b) Ventanillas	5	55.5					
	c) Traseros	1	11.1					
	d) Rotos	6	66.7					
14- TIMBRE	a) Funcionando	2	22.2					
15- NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	9	100					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	1	11.1					
1971	0	0					
1972	4	44.4					
1973	0	0					
1974	0	0					
1975	4	44.4					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 1 Nov 77 No. de Vehiculos totales de la Ruta: 2

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	%				
			20	40	60	80	100
1- CARROCERIA	a) Láminas	2	100				
	b) Defensas	0	0				
	c) Chasis	0	0				
	d) Cofre	2	100				
	e) Piso	0	0				
	f) Estribos	0	0				
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0				
	b) Postes	0	0				
	c) Tornillos	0	0				
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0				
	b) Llantas	1	50				
	c) Rims	0	0				
	d) Birlos	2	100				
	e) Rechinidos	0	0				
4- LUCES	a) Delanteras	1	50				
	b) Cuartos	2	100				
	c) Direccionales	2	100				
	d) Alto	2	100				
	e) Luces estribos	2	100				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0				
	b) Firme	0	0				
	c) Alineamiento	0	0				
6- PUERTAS	a) Funcionando	2	100				
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	1	50				
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	2	100				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	2	100	████████████████████				
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2. HIGIENE	a) Suciedad	2	100	████████████████████				
13 VIDRIOS	a) Delanteros	2	100	████████████████████				
	b) Ventanillas	2	100	████████████████████				
	c) Traseros	1	50	██████████████████				
	d) Rotos	1	50	██████████████████				
14 TIMBRE	a) Funcionando	1	50	██████████████████				
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	2	100	████████████████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	2	100	████████████████████				
1973	0	0					
1974	0	0					
1975	0	0					
1976	0	0					
1977	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	11	44	██████████████████				
	b) Defensas	1	4	██████████████				
	c) Chasis	3	12	██████████████				
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	2	8	██████████████				
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	11	44	██████████████████				
	e) Reclinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	3	12	██████████████				
	b) Cuartos	4	16	██████████████				
	c) Direccionales	12	48	██████████████████				
	d) Alto	17	68	██████████████████				
	e) Luces estribos	9	36	██████████████				
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	25	100	████████████████████				

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	0	0					
	b) Escape mal ubicado	0	0					
10 RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	2	8					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1. ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento chofer	0	0					
2 HIGIENE	a) Suciedad	0	0					
13 VIDRIOS	a) Delanteros	0	0					
	b) Ventanillas	2	8					
	c) Traseros	2	8					
	d) Rotos	3	12					
14 TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15 NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	0	0					

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	0	0					
1973	0	0					
1974	20	80					
1975	5	20					
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 28 Oct 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 21

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	6	28.6					
	b) Defensas	3	14.3					
	c) Chasis	1	4.8					
	d) Cofre	6	28.6					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	7	33.3					
	e) Reclinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	3	14.3					
	b) Cuartos	2	9.5					
	c) Direccionales	8	38.1					
	d) Alto	6	28.6					
	e) Luces estribos	0	0					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	2	9.5					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	3	14.3					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	21	100					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONTAMINACION

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
HUMOS	a) Excede nivel reglamentario	15	71.4	██████████				
	b) Escape mal chequeado	0	0					
NO RUIDO	a) Excede nivel reglamentario	0	0					

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

IRREGULARIDAD	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- ASIENTOS	a) Incompletos	0	0					
	b) Asiento, chofer	0	0					
2- HIGIENE	a) Suciedad	1	4.8	████				
13- VIDRIOS	a) Delanteros	5	23.8	██████				
	b) Ventanillas	4	13					
	c) Traseros	3	14.3	████				
	d) Rotos	3	14.3	████				
14- TIMBRE	a) Funcionando	0	0					
15- NOMENCLATURA	a) No ruta visible	0	0					
	b) No obstruya visibilidad	0	0					
	c) Pintura	10	47.6	██████████				

RELACION DE CAMIONES POR MODELO

MODELO	No. de Casos	%	% →				
			20	40	60	80	100
1970 ó ANTERIOR	0	0					
1971	0	0					
1972	6	28.6	██████				
1973	2	9.5	████				
1974	0	0					
1975	13	61.9	██████████				
1976	0	0					
1977	0	0					

Fecha 1 Nov 77 No. de Vehículos totales de la Ruta: 12

RELACION DE CAMIONES CON IRREGULARIDADES EN LOS PUNTOS REFERENTES A
SEGURIDAD

IRREGULARIDADES	No. de Casos	%	% →					
			20	40	60	80	100	
1- CARROCERIA	a) Láminas	4	33.3	██████				
	b) Defensas	0	0					
	c) Chasis	0	0					
	d) Cofre	0	0					
	e) Piso	0	0					
	f) Estribos	0	0					
2- PASAMANOS	a) Firmes	0	0					
	b) Postes	0	0					
	c) Tornillos	0	0					
3- FRENSOS Y LLANTAS	a) Frenos	0	0					
	b) Llantas	0	0					
	c) Rims	0	0					
	d) Birlos	0	0					
	e) Rechinidos	0	0					
4- LUCES	a) Delanteras	2	16.7	████				
	b) Cuartos	5	41.7	██████				
	c) Direccionales	9	75	██████████				
	d) Alto	10	83.3	██████████				
	e) Luces estribos	0	0					
5- DIRECCION	a) Holgura	0	0					
	b) Firme	0	0					
	c) Alineamiento	0	0					
6- PUERTAS	a) Funcionando	0	0					
7- LIMPIADORES	a) Funcionando	0	0					
8- EQUIPO DE EMERGENCIA	a) Ausencia	12	100	██████████				