



Se encontró humedad en los muros y en los techos, por eso se tomaron muestras y análisis por fluorescencia.



En algunas áreas se detectó humedad en los muros interiores, en interiores y exteriores.



Durante la toma de muestras del suelo en uno de los patios de las casas.



Una toma de muestra de suelo en el interior de una de las casas supuestamente afectadas.



Muestreos en terreno baldío.  
Toma de muestras de suelo a distintas profundidades.



Obtención de muestras con muestreadores especiales.



Se instalaron módulos de salud.



También acudieron los bomberos.


Especial atención brindó la  
administración municipal.



La unidad de monitoreo de la Subsecretaria de Ecología, en el lugar.

## DATOS DEL AUTOR

Los Naranjos "¿Psicosis Ambiental o Realidad?"



Intervino incluso la Protección Civil.



La proximidad de una gasera representó un riesgo adicional.