



Lámina núm. 22.

MITLA.—Galería Sur del patio interior del edificio de las columnas, después de su reparación. Costados Norte Oeste y Sur.



(Lám. 22.) MITLA.—Galería Sur del patio interior del edificio de las columnas, después de su reparación. Costados Norte, Oeste y Sur.

Sur.
columnas, después de su reparación. Costados Norte Oeste y
MITLA.—Galería Sur del patio interior del edificio de las
Lámina núm. 22.



(Lám. 22.) MITLA.—Galería Sur del patio interior del edificio de las columnas, después de su reparación. Costados Norte, Oeste y Sur.

OPORTA ALVARADO
MEXICO





Lámina núm. 23.

MITLA.—Galería Norte, costados Sur, Oriente y Norte,
después de las reparaciones.

(Lám. 23.) MITLA.—Galería Norte, costados Sur, Oriente y Norte, después de las reparaciones.

después de las reparaciones.
MITLA.—Galería Norte, costados Sur, Oriente y Norte.
Lámina núm. 23.




(Lám. 23.) MITLA.—Galería Norte, costados Sur, Oriente y Norte, después de las reparaciones.

CADITIA ALVARADO

Lámina núm. 24.


MITLA.—Panorama de los edificios.



(Lám. 24.) MITLA.—Panorama de los edificios.

Lámina núm. 24.

MITLA.—Panorama de los edificios.



(Lám. 24.) MITLA.—Panorama de los edificios.