

je mejor produce la velocidad angular constante es la involuta.

La acción entre los dientes de un par de engranajes se denomina acoplamiento o acción conjugada.

La involuta se describe como la curva trazada por un punto sobre un hilo tenso que se desenvuelve de una circunferencia. Esta circunferencia se denomina la circunferencia de base.

El diseño de engranajes es complicado y envuelve - problemas de resistencia, desgaste y selección de materiales. Generalmente un dibujante selecciona un engranaje a partir de catálogos comerciales.

- La mayoría de los engranajes se fabrican de hierro fundido o acero, pero también se fabrican de latón bronce o fibras, cuando se tienen en cuenta factores como desgaste y ruido.







Fig. Tamaños a escala natural de dientes de engranajes rectos de  $14\frac{1}{2}^{\circ}$  y  $20^{\circ}$  para varios pasos diamétrales



#### IV.- ENGRANES Y LEVAS

##### ENGRANES RECTOS:

Las proporciones de los engranajes rectos y la forma de sus dientes están normalizadas. Las fórmulas, definiciones y símbolos aparecen en las figuras. El fin de los engranajes es transmitir potencia a velocidad angular constante. La forma del engranaje que mejor produce la velocidad angular constante es la involuta.

La acción entre los dientes de un par de engranajes se denomina acoplamiento o acción conjugada. La involuta se describe como la curva trazada por un punto sobre un hilo tenso que se desenvuelve de una circunferencia. Esta circunferencia se denomina la circunferencia de base.

El diseño de engranajes es complicado y envuelve - problemas de resistencia, desgaste y selección de materiales. Generalmente un dibujante selecciona un engranaje a partir de catálogos comerciales.


- La mayoría de los engranajes se fabrican de hierro fundido o acero, pero también se fabrican de latón bronce o fibras, cuando se tienen en cuenta factores como desgaste y ruido.

TABLA DE DEFINICIONES Y FORMULAS DE ENGRANAJES RECTOS

## DEFINICIONES

TERMINOS Y SÍMBOLOS	FORMULA	DEFINICIONES
Diámetro primitivo -D	$D = N/P$	Diámetro de un círculo imaginario sobre el cual se diseñan los dientes del engranaje
Número de dientes -N	$N = D \times P$	Número de dientes de engranaje
Paso diametral -P	$P = N/D$	La relación entre el número de dientes del engranaje y el diámetro primitivo de pulgadas
Cabeza -A	$14.1^\circ/2 \text{ o } 20^\circ A = 1/P$ 20° truncado $A = .8/P$	La distancia radial entre el círculo primitivo y la cima de los dientes
Raíz -B	$14.1^\circ/2 \text{ o } 20^\circ B = 1.157/P$ 20° truncado $B = 1/P$	La distancia radial entre el círculo primitivo y el círculo de raíz
Profundidad total -WD	$14.1^\circ/2 \text{ o } 20^\circ WD = 2.157/P$ 20° truncado $WD = 1.8/P$	La altura total del diente.
Espacio libre -C	$14.1^\circ/2 \text{ o } 20^\circ DE C = .157/P$ 20° truncado $C = .2/P$	La distancia radial entre el círculo de raíz y la cima del diente que engrana
Diámetro exterior -DE	$14.1^\circ/2 \text{ o } 20^\circ DE D+2A = N+2/P$ 20° truncado $DE D+2A = N+1.6/P$	El diámetro total del engranaje.
Diámetro de raíz -RD	$14.1^\circ/2 \text{ o } 20^\circ RD+D-2B = N-2.314/P$ 20° truncado $RD = D-2B = N-2/P$	El diámetro en la base de los dientes.
Circunferencia de base -BC	$BC = D \cos PA$	Círculo a partir del cual se forma la curva de involuta de los dientes.
Angulo de presión	$14.1^\circ/2 \text{ o } 20^\circ$	El ángulo formado entre la dirección de la línea de presión de los dientes engranados y la línea tangente al círculo primitivo.
Contragolpe		El espacio entre los dientes cuando engranan.
Paso circunferencial -CP	$CP = \frac{3.1416 D}{N} = \frac{3.1416}{P}$	La distancia medida desde un punto en una línea de presión de los dientes engranados y la línea tangente al círculo primitivo.
Espesor de arco -T	$T = \frac{3.1416 D}{2N} = \frac{1.57}{P}$	E <sup>1</sup> espesor de un diente, o de un espacio, medido sobre la circunferencia del diámetro primitivo.
Espesor sobre la cuerda - Tc	$Tc = D \sin \frac{90^\circ}{N}$	E <sup>1</sup> espesor del diente o de un espacio, medido a lo largo de una cuerda de la circunferencia del diámetro primitivo.
Cabeza corregida - Ac	$Ac = A + \frac{T^2}{4D}$	La cabeza corregida es la distancia perpendicular desde la cuerda hasta la circunferencia exterior.

4.1.- DIBUJO DE ENGRANES  
a) CILINDRICO



1.- b) ENGRANE COMI






Fig. 10. Dibujo de taller de un engranaje cóncavo.





10

	DATOS
	NUMERO DE DIENTES
	PASO DIAMETRAL
	FORMA DEL DIENTE
	ANGULO DE CORTE
	PROFOUNDIDAD TOTAL
	CABEZA CORREGIDA
	EXCEPCIONES

TERMINO	FORMULA
Cabeza, raiz, profundidad total, diámetro primitivo, paso diametral, número de dientes, paso circunferencial, espesor sobre la cuerda, espesor de arco.	Igual que para engranajes rectos
Radio del cono primitivo	$\frac{D}{2 \times \text{Seno del ángulo primitivo}}$
Ángulo del cono primitivo (Ángulo primitivo)	Tangente del ángulo primitivo = $\frac{D \text{ del engranaje}}{D \text{ del piñón}} = \frac{N \text{ del engranaje}}{N \text{ del piñón}}$
Ángulo de cabeza	$\frac{\text{Tangente del ángulo de cabeza}}{\text{Radio del cono primitivo}} = \frac{\text{Cabeza}}{\text{Radio del cono primitivo}}$
Ángulo de raíz	$\frac{\text{Tangente del ángulo de raíz}}{\text{Radio del cono primitivo}} = \frac{\text{Raíz}}{\text{Radio del cono primitivo}}$
Ángulo de la superficie	Ángulo del cono primitivo más ángulo de cabeza
Ángulo de corte	Ángulo del cono primitivo menos ángulo de raíz
Ángulo posterior	Igual al ángulo del cono primitivo
Cabeza angular	Coseno del ángulo del cono primitivo × cabeza
Diámetro exterior	Diámetro primitivo más dos cabezas angulares
Altura de la corona	$\frac{1}{2} \text{ diámetro exterior dividido por la tangente del ángulo de la superficie}$
Ancho	$1\frac{1}{2} \text{ a } 2\frac{1}{2} \text{ veces el paso circunferencial}$
Cabeza corregida	$\text{Raíz} + \frac{\text{espesor del arco} \times \text{Coseno del ángulo del cono primitivo}}{4D}$

**Fig.** Fórmula



TERMINO	SÍMBOLO	DEFINICIÓN
Diámetro primitivo del tornillo sin fin	$D_w$	$D_w = 2c - Dg$
Diámetro primitivo del engranaje	$D_g$	$D_g = 2c - D_w \circ \frac{NP}{\pi}$
Paso	$P$	$P = L/T$ $P = \frac{(2C-D_w) \times \pi}{N}$
Avance	$L$	$L = D_g + R$ $L = P \times T$ $L = Tan Lax \cdot D_w$
Filetes	$T$	$T = L/P$
Dientes del engranaje	$N$	$N = \frac{\pi D_g}{P}$ Número de dientes del engranaje.
Relación	$R$	$R = N/T$ Se divide el número de dientes del engranaje por el número de entradas del tornillo sin fin.
Distancia entre centros	$C$	$C = \frac{D_w + D_g}{2}$ Se divide el número de dientes del engranaje por el número de entradas del tornillo sin fin.
Cabeza	$A$	$A = 0.318 P$ $A = 0.286 P$
Profundidad total	$WD$	$WD = 0.686 P$ $WD = 0.623 P$
Diámetro exterior del tornillo sin fin	$OD_w$	$OD_w = D_w + 2A$
Diámetro exterior del	$OD_g$	$OD_g = TD+0.4775 P$ $OD_g = TD+0.3183 P$
Diámetro de la garrata	$TD$	$TD = D_g + 2A$
Ancho del engranaje	$F$	$F = 2.38P+0.25$ $F = 2.15+0.2$
Longitud del tornillo	$FL$	$FL = (0.02N + 4.5)P$
Angulo de avance	$La$	$Tan La = \frac{L}{Dw \times 3.1416}$ Se divide el avance por la circunferencia del diámetro primitivo del tornillo sin fin. El cociente es la tangente del ángulo de avance.
Radio de la garganta	$R_t$	$R_t = \frac{D_w - A}{2}$ De la mitad del diámetro primitivo del tornillo sin fin se resta la cabeza del engranaje.
Radio de la corona	$R_r$	$R_r = \frac{D_w + P}{2}$