

FOTO 14. ALMACEN CENTRAL. Se observan residuos sólidos dispersos en el suelo y fauna nociva.

FOTO 15. COCINA. Se observa el registro del drenaje sanitario tapado y la coladera sin rejilla.



FOTO 16. LAVANDERIA Y ROPERIA. Se observan residuos sólidos sobre el piso y bote destapado, de plástico, con tela de desecho.



FOTO 17. RAYOS - X (Cuarto de preparación de reactivos). Se observan registros eléctricos y tubería de agua al mismo nivel, pudiendo ocasionar un riesgo eléctrico. Además, existe falta de higiene en el área de preparación de reactivos para revelado de placas de Rayos X.



FOTO 18. C.E.Y.E. Se observa descarga de agua caliente del equipo de esterilización por vapor y la tubería y el piso oxidado.

FOTO 19. CIRUGIA. Se observa piso desgastado y la tubería de descarga del lavabo de manos para médicos con cables de electricidad.



FOTO 20. CUARTO DE ASEO. Se observa una fuga de agua, lavabo sucio, taza para beber agua, así como falta de higiene.



FOTO 21. CUARTO DE HOSPITALIZACION. Se observa un lavabo con válvula ahorradora de agua.Ubicación : segundo piso.

FOTO 22. CUARTO DE ASEO. Se observa alimentos almacenados sobre el piso en bolsas de piso.



FOTO 23. BAÑO DE PACIENTES. Se observa coladera sin rejilla y falta de higiene.



FOTO 24. Se observa la recolección de material punzocortante en bolsas de plástico.

FOTO 25. CUARTO SEPTICO. Se observan bolsas con suero vertiéndose al drenaje sanitario y la llave del agua abierta para diluir la descarga.



FOTO 26. BANCO DE SANGRE. Se observa una bolsa con plasma vertiéndose en el fregadero.



FOTO 27. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS. Se observa recipientes con dicromato de potasio con riesgo de derrame y suelo manchado con solución de dicromato de potasio.



FOTO 28. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS. Se observa la tubería oxidada del lavabo, en el cuarto del lavabo de material de laboratorio.



FOTO 29. REGISTRO DE DRENAJE SANITARIO. Se observa el registro de drenaje sanitario azolvado y la tubería perforada, la descarga que conduce esta tubería es del laboratorio del banco de sangre.