

| ESTADO DE VIDA |
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

FRACCION  
DEL  
INVENTARIO GENERAL  
DEL  
CARGO DEL CONDESTABLE.







LETRA B.

- Berbiquin.
- Botadores.
- Barrillas para levantar los pernos de las muñoneras.
- Bastones de fresno para esgrima.
- Barril con aros de cobre y bolsa de baqueta.
- Brocas para el oído del cañon de á 100.
- Boya salva-vidas de noche, completa.
- Bolsa de lona para escobillones, cañon de á 100.
- " " " " " " " " 20.
- " " " " " " " " 6.
- Baquetas para limpiar cañones de á 20.
- " " " " " " " " 6.
- Botes de metralla para cañon de á 100.
- " " " " " " " " 20.
- " " " " " " " " 6.
- Balas cónicas sólidas de á 100 para penetrar corazas.
- Boyas salva-vidas "Risbee."
- Braguero alquitranado con grillete y eslabon para cañon de á 100.
- " " " " " " " " 20.
- " " " " " " " " 6.
- Bombillas para la lámpara de la Santa Bárbara.
- Baldes de cuero para incendio.
- " " madera con aros de fierro.
- Burel.

LETRA C.

- Catecismo de Condestable.
- Cinturones con cartucheras.
- Id. con hebillas para sables de abordaje.
- Cubiertas de cuero para hachas de
- Caja de id. para cartuchos del cañon de á 6 para el pañol de bote.
- Cartucheras para pistolas.
- Correa de cuero para la caja del pañol de bote.
- Chuzos de abordaje.
- Id. de respeto.
- Cabezas de cobre.
- Cinceles.
- Cajon de hoja de lata.
- Chavetas de  $\frac{3}{8}$  para sobre-muñoneras.
- Id. de  $1\frac{1}{2}$  pulgadas para id.
- Clavijas abiertas.
- Id. de detencion.
- Id. para los ganchos de las cadenas para ronzar.
- Chavetas para las cadenas de los pinzotes.
- Compases para calibres interiores.
- Idem para id. exteriores.
- Caja de guerra con funda.

LETRA C.

- Cuchillos de cobre para Santa Bárbara.
- Id. pequeños para el laboratorio.
- Candados bronce con llaves para distintos departamentos.
- Cajones de caoba para las miras.
- Id. para secciones de espoletas, tapa con vidrio.
- Id. caoba para señales de luces.
- Id. zinc para fulminantes de id.
- Caserinas cobre para estopines de fricción.
- Id. de baqueta para id. " id.
- Cajones de madera con tapa corrediza para granadas del cañon de á 6.
- Id. " id para granadas Shrapnell cañon de á 6.
- Id. " para metrallas cañon de á 6.
- Cajones de madera para herramienta de armero.
- Id. " id. para estivar espoletas y lanza-fuegos.
- Cureñas navales fierro cañon de á 100.
- Id. id madera para cañon de á 20.
- Id. id de batalla de fierro cañon de á 6.
- Id. de bote de madera cañon de á 6.
- Cartuchos de franela llenos para cañon de á 20 carga de á 3 libras P. R. G. G.
- Id. " para cañon de á 6 con 72 onzas carga, marca P. R. G. G.
- Id. " para cañon de á 100 con 18 libras, marca P. G.
- Id. " para " de á 100 con 12 libras, marca P. R. G. G.
- Cartuchos vacíos para carga de granadas comunes con 15 libras P. R. G. G.
- Id. " " carga de granadas Shrapnell con 10 libras P. G. F.
- Id. " " 18 libras P. G.
- Id. " " 12 " P. R. G. G.
- Id. " " 3 " P. R. G. G.
- Id. " " 12 onzas P. R. G. G.
- Cartuchos metálicos con bala para Remington.
- Id. " " " para pistola Adams.
- Cajas de cobre para luces de señal y cohetes.
- Id. " metal Bunce exagonales, para la estiva de pólvora en el pañol.
- Cajas medias madera, marca M. de B.
- Id. cuartas " " " " "
- Cronógrafos.
- Clinómetro.
- Calibrador máximo de fierro para granadas y balas de 20: R. G.
- Id. " " " " id cañon de á 6.
- Id. " " " C. B. cañon de á 100.
- Cuerda-mecha.
- Cañones de acero, rayados retro carga, calibre de 20 libras completos.
- Id. " " " " " id de 6 " " "
- Id. " " carga por la boca de 100 " " "
- Clavijas de fierro para la gaza de los estopines fulminantes de á 100.
- Id. " " " cañon de á 20.
- Id. " " " " de á 6.
- Círculos de bronce en la cubierta para cañon de á 100.
- " " " " " " " " 20.
- " " " " " " " " 100.
- Correderas de fierro para cañon de á 100.
- " " " " " " " " 6.
- " " " " " " " " 20.