



CROQUIS del camino de AMOZOC A ORIZAVA.



CROQUIS del camino de ORIZAVA A VERA-CRUZ.




Plano de la bajada del Cacalote en escala 10 veces mayor q^e la del croquis.

Corte del camino en la ladera de los montes.

Corte en terreno llano.

10 20 30 Varas.
Escala p^a los Cortes

Escala de leguas Mexicanas.
1 legua 2 leguas



Explicacion de los Cortes.	Expl. ^{on} de los Signos.
Segun lo dispuesto por la Ad ^{on} G ^{ral} de caminos y peages, el corte que debe darse al camino en llano tiene las dimensiones siguientes. a b = Fosas o cunetas de 1 1/2 vara de ancho en su parte superior, y una de profundidad. b c = Espacio de dos varas de ancho y veinte de longitud formado en cada 500 v. ^{as} para el deposito del material. c d = Calzada de 9 v. ^{as} de ancho y 12 pulg. ^{as} de sagita o bombado e f = Banqueta de 1 vara de ancho y 8 pulg. ^{as} de altura.	Rancheria _____ ○ Hacienda de labor _____ □ Hacienda de caña _____ ▣ Posta de diligencia _____ △ Pueblo pequeno _____ + Ciudades _____ # Camino carretero _____ / Camino de herradura _____ \
Dimensiones del Corte en ladera a b = Foso de 1 1/2 vara de ancho y 1 vara de profun. b c = Calzada de 9 v. ^{as} de ancho y 24 pulg. ^{as} de declive hacia de montaña de Citarilla de seguridad de 1 vara de altura. g f Conducto subterraneo p. ^o el desagüe de la cuneta m l Contra cancha p. ^o que la agua no se precipite sobre el camino k k k Escalones para cimentar el terraplen.	Puente de piedra _____ ≡≡ Puente de madera _____ ≡≡ Alcantarilla _____ X Calle de las ciudades por donde atraviesa el camino _____ Distancia en leguas mexicanas de 26 y 1/2 al grado 30.

Ingeniero Director
Francisco Palafox.


PLANO

del camino de

PLANO

del camino de

• México al Puente Grande de Cuautitlan.




Escala de 500 metros l.



Inj^o Dir^o Manuel de la Cuesta.

PLANO

del Camino de
ARROYOZARCO A QUERÉTARO



Escala de cinco leguas de 5000 varas cada una



Signos.

- Ciudades
- Pueblos
- Haciendas
- Ranchos y Ventas
- Caminos carreteros
- Caminos de herradura
- Presas o Bordes
- Recaudación de Peages
- Contra Peage




PLANO

Del Camino de

QUERETARO A GUANAJUATO


— Signos. —

- Mohonera que limita ambos Estados. +
- Haciendas □
- Ranchos △
- Calzada
- Camino proyectado
- Puente ||




Ingeniero Director, Alonso Morand

PLANO del Camino de MARFIL A LEON.



(2) Contrapeage de los Hernandez
(1) Recaudacion p^{ta} de peages


1 Recaudacion p^{ta} de peages
3 Contrapeage de Tecolote



Ingeniero P^o D^o José M. Gilcés.

PLANO
del camino de
LAGOS A LEON.

PLANO
del camino de
LAGOS A LEON.



Ingeniero Sr. Dn. José M. Silveo.

